「デジタル技術で進化する中小企業」

3 / 5 (金) 14:00~14:40

鈴木工業 株式会社

執行役員 / CDO / DX室室長

鈴木 修一 氏

開始までしばらくお待ちください

デジタル技術で 進化する中小企業

会社概要

会社名	鈴木工業株式会社
設立	1964年5月
所在地	本社工場：太田市西新町135-8 尾島工場：太田市阿久津99
従業員数	35名 (2020年6月時点)
生産品目	自動車用プレス金型の設計製作

業務フローとIoTの俯瞰図

顧客 製品データ(発注/CAD)

改善前

改善後

経営面の効果

設計部門

金型設計
シミュレーション
CAM作成
加工指示書作成
NCデータ作成

①部品表と部品発注

→顧客ごとの手動管理
△管理が煩雑で手間がかかる
△材料発注が手動
△経理部門で再入力

①部品表と部品発注

→標準部品表整備
☆材料発注書の自動作成
☆経理部門へ自動連動

②加工指示書とNCデータ管理

→作業による手動作成
△階層が深く、作りづらい
△階層が深く、見つけにくい
△作業によってホルダ名等
保管内容にバラツキ

②加工指示書とNCデータの管理

→フォルダーの自動作成と標準化
☆保存・検索時間短縮

③加工指示書の修正とNCデータの変換

→社内加工標準の整備
→社内加工標準と突合し自動修正
☆修正ミスゼロ

機械加工専念！！

③加工指示書の修正とNCデータの変換

→作業者が手修正
△修正ミスによる異常停止
△膨大な確認作業
△手戻り作業

④進捗確認

☆部門間で進捗の共有（見える化）

④進捗確認

△アナログ的（TEL・成果物確認）

生産性向上

→同一資源（人・設備）
で受注量向上

売上1.3倍
業績向上

生産性向上 = $\frac{\text{付加価値向上}}{\text{効率の向上}}$

本社工場 尾島工場

加工部門

NCデータ修正
機械加工

組立部門

金型完成・納品

■業務フロー ①部品表と部品発注【改善後】

・社内標準の部品表(一部拡大)

		鈴木工業工事番号		工程名	
		UP1947-RST-FL		FO	
		部品名		部品番号	
		REINF LWR		74410-5RY0A-06	
小型加工有・無	上下型	番号	名称	寸法/規格	所在地
☒	下	1	下型ホルダー	FMCによる	尾島
☒	上	2	上型ホルダー	FMCによる	尾島
☒	下	3	下型ダイ	FMCによる	尾島
☒	上	4	上型パンチ	FMCによる	尾島
☐		5	射込みフック	CHFL40	
☐		6	欠番		
☐		7	欠番		
☒	下	8	インサートダイ	56.2*73*302	尾島

データ完	加工開始	加工完	所在地
			尾島
			尾島

重量(kg)	4500
型重量(kg)	2000

顧客別部品表

部品別QRコード

進捗把握

部品発注情報

部品加工進捗、場所、加工データをQRコード活用で把握

業務フロー ②加工指示書とNCデータの管理 【改善前】

【設計部門】

電話で進捗確認

【加工部門】

加工指示書

【専用サーバー】

加工指示書

CAD/CAM

NCデータ

- UP2002
- UP2022
- UP2022-OP20-1FO
- UP2022-OP30-2FO
- UP2022-OP40-RST
- UP2022-OP50-1PI-CUT
- UP2022-OP60-2PI-CPI-CUT
- 3D加工
- 一次加工
- 下型
- 上型
- 大型標準-1

NCデータ

- 作業① 加工指示書に工程名や加工条件を追加
- 作業② ホルダーを作成し、加工指示書とNCデータを保存

N:¥UP¥UP1935¥1935-OP10-RCUT¥单品加工...

- 作業① 加工指示書にもとづきNCデータを最終調整
- 作業② NCデータを工作機械に転送し加工

業務フロー ②加工指示書とNCデータの管理 【改善後】

自動化 標準化

【設計部門】

加工指示書

加工工程	加工機	加工時間	加工順序	加工条件	加工位置	加工内容	加工単位	加工回数	加工開始	加工終了	加工完了
1	NC加工機	4000	1	...	...	...	...	...	...	...	...

NCデータ

加工機	加工機名	加工機型	加工機番	加工機種	加工機群	加工機種別	加工機群別	加工機種別	加工機群別	加工機種別	加工機群別
1	NC加工機	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

- UP2022
- UP2022-OP20-1FO
- UP2022-OP30-2FO
- UP2022-OP40-RST
- UP2022-OP50-1PI-CUT
- UP2022-OP60-2PI-CPI-CUT
- 3D加工
- 一次加工
- 下型
- 上型
- 大型標準-1

【加工部門】

☆加工指示書とNCデータが自動的に連動

- 加工指示書の修正がNCデータへ自動的に反映
- しかも社内加工標準と突合し、加工標準に沿ったNCデータの自動修正まで実現

業務フロー ③加工指示書の修正とデータの変換 【改善前】

【改善策】

発想の転換

手作業

自動化

コンピュータ
にまかせよう

業務フロー ③加工指示書の修正とデータの変換【改善後】

自動化 標準化

■NCデータの自動変換の流れ

CAM

6号機用
NCデータ

※仕様音の反映

※測定削除

5号機用
NCデータ

1号機用
NCデータ

※欠損検知削除

※回転速度制限

2号機用
NCデータ

3号機用
NCデータ

※高速加工モード削除

※工具確認

No.	NCファイル名	刃長	コメント	ホルダ名	仕上代	工具径	R	T	H	S	送り	W	G41	Z-min	切削時間	突き出し
1	TA1976-FO-TEST.NCD	12.7	H250アーバー	BBT50-HDC42L-110	0.20	50.0	3	136	136	960	3400	1		190.40	5:14:14	250.00
2	TA1976-FO-TEST.NCD	35	Φ35 獣王	BBT50-HDC32L-105	0.20	35.0	0.8	2	2	1200	600	1		320.20	0:52:27	150.00
3	TA1976-FO-TEST.NCD	12.7	Φ50 高送り	BBT50-HDC42L-110	0.20	50.0	3	13	13	960	2500	1		290.20	0:25:19	130.00
4	TA1976-FO-TEST.NCD	16	Φ50 BD	BT50-C42-95	0.20	50.0	0.8	3	3	1100	550	1		290.00	0:06:22	150.00
5	TA1976-FO-TEST.NCD	120	EN_Φ26-5回	BBT50-HDC32L-105	0.00	26.0	0	5	4	270	100	1	G41	320.15	0:03:32	130.00
6	TA1976-FO-TEST.NCD	10	Φ50 BD	BBT50-SDF36-47-280	0.00	50.0	0.8	109	109	1100	550	1		190.00	0:08:14	50.00
7	TA1976-FO-TEST.NCD	7.5	センタ_Φ10	BT50-C20-135	0.00	26.6	0	11	11	1800	120	1		286.70	0:00:22	120.00
8	TA1976-FO-TEST.NCD	7.5	センタ_Φ10	BT50-C20-135	0.00	26.6	0	11	11	1800	120	1		284.40	0:00:24	120.00
9	TA1976-FO-TEST.NCD	80	DRI-9.5	YUKAWA-LLBT50-082-105	0.00	9.5	0	72	72	738	72	1		262.00	0:01:09	80.00
10	TA1976-FO-TEST.NCD	42	センタ_Φ10	NBT50-MDSK10-135	0.00	10.0	0	176	176	660	50	1		270.00	0:01:13	50.00
11	TA1976-FO-TEST.NCD	125	DRI-18	BBT50-HDC32L-105	0.00	18.0	0	88	88	389	40	1		245.00	0:02:44	135.00

工番号	使用機械	工名	加工指示書記入名	クーラント	クーラント2	クーラント3	基準突き出し	刃長	標準ホルダ
246	床前8750	473M-Φ180C-8D フラット(FCP)	JC18-8F	M08	M51		170.5	56	BBT50-MEGA25H-90
247	床前8750	473M-Φ210C-8D フラット(FCP)	JC21-8F	M08	M51		199.2	188	BBT50-MEGA25H-90
248	床前8750	473M-Φ260C-8D フラット(FCP)	JC26-8F	M08	M51		237.5	206	BBT50-MEGA200-105
249	床前8750								
250	床前8750	ネー-Φ6.01	REM-6	M08	M51		60	60	BBT50-MEGAMH-105
251	床前8750	ネー-Φ8.01	REM-8	M08	M51		75	75	NBT50-SK100-165
252	床前8750	ネー-Φ10.01	REM-10	M08	M51		90	90	BBT50-MAGA10H-120
253	床前8750	ネー-Φ12.01	REM-12	M08	M51		115	115	BBT50-HDC12J-120
254	床前8750	ネー-Φ16	REM-16	M08	M51		115	115	BBT50-MEGA25H-100
255	床前8750	フレットミル M6-P1.25	TM-M6-P1.25	M12	M039		32	4	BBT50-HDC10S-150
256	床前8750	フレットミル M8-P1.5	TM-M8-P1.5	M12	M039		35	4	BBT50-HDC10S-150
257	床前8750	フレットミル M12-P1.75	TM-M12-P1.75	M12	M039		40	5	BBT50-HDC10S-150
258	床前8750	フレットミル M8-P2	TM-M8-P2	M12	M039		65	5	BBT50-HDC12S-150
259	床前8750								
260	床前8750	ネー-M8	M8-TAP	M08	M51		65	65	BBT50-M4T12-90
261	床前8750	ネー-M10	M10-TAP	M08	M51		85	85	BBT50-M4T12-90
262	床前8750	ネー-M12	M12-TAP	M08	M51		65	65	BBT50-M4T12-90
263	床前8750	ネー-M16	M16-TAP	M08	M51		110	110	BBT50-M4T20-105

回転数や工具番号範囲チェック、更には回転数や送りも変更可能

業務フロー ③加工指示書の修正とデータの変換 【改善前-後】

■アラーム発生による機械停止状況

【改善前】

【改善後】

手作業によるNCデータ修正ミスにより約半数の機械停止が発生

・ NCデータ修正ミス
・ 工具長違い設定ミス
→ 「ゼロ」

■業務フロー ④進捗管理

見える化 全体最適

- ・部品加工全体の進捗管理(一定間隔で更新)

標準部品表

データ管理
の自動化

社内加工
標準

個別の管理から全体の管理へ

IoT活動の成果

できたこと

- ・不毛な作業の自動化
- ・面倒な確認作業の改善
- ・人的ミスの改善（簡素化、自動化）
- ・作業の効率化
- ・人のチョコ停の削減

IT (IoT) の活用

—昨年から去年まで稼働して1年後に

1.3倍

売上

生産性の向上
職場環境の改善

体制

台数 < 人数

半減

台数 > 人数

生産性

15 個 / 日

約 3 倍

50 個 / 日

【尾島工場】

- ・ 金型部品の製造工場
- ・ 修正ミスにかかる時間を大幅に削減
- ・ マシニングセンター 6 台を
4 人でオペレーション
(うち 2 名は若手の教育係を兼務)